

2026年集中区汛前检查反馈问题清单

序号	检查地点、区域	问题类别	反馈问题描述（具体隐患）	风险等级	整改措施及要求	责任单位	责任人	整改完成时间	是否销号	备注
1	科技孵化园西侧沟	工程设施	科技孵化园西侧沟正在施工，新建排水管网未完成	一般	加快推进新建排水管网建设，确保汛期排水通畅	市政公司				
2	市政公司物资库	物资储备	3000方砂石料无合同	较大	尽快完成与江南商泵的砂石料供销合同签订，确保汛期应急物资供应及时、可用	市政公司				
3	市政公司两支专业抢险队伍	人员储备	无防汛抢险队员名单	一般	立即编制抢险队员名册，补充青壮年力量	市政公司				
4	园区主次干道	城区防涝	深水公司管辖范围外的雨水井杂草未清理，影响排水	一般	由市政公司立即组织清理，4月30日前完成并建立常态化巡查机制	市政公司				
5	中心城地下停车库	城区防涝	共计42台排水泵无法工作，存在严重内涝隐患	较大	1.全面排查原因并建立台账；2.分类维修或更换；3.逐台试运行；4.建立月度巡检制度；5.储备应急水泵；6.制定应急预案	市政公司 钱溪社区				
6	梅龙一站	工程设施	泵站已建成，但未通电源无法调试机组	重大	尽快完成泵站接电	建投集团				
7	中清、京东云仓厂区	厂区防汛	厂区现有排水沟标准偏低，新建排水沟尚未完工，暴雨期间易引发厂区内涝	重大	加快推进新建排水沟建设，并对原有沟渠进行清淤除草	建投集团				
8	园区积涝点	城区防涝	园区内10处路段雨天积水严重，排水管网不畅	较大	完成管网清淤疏浚，完成低洼点改造或落实应急强排设备	深水水务有限公司				
9	机场350亩的排水沟清淤	河道沟渠	排水沟淤积严重，沟内杂草杂物较多，排水能力下降	较大	完成全线清淤，清除杂草杂物，确保排水通畅	征迁办				